

別紙：ペDESTロリアンデッキの危険部詳細

それぞれの危険部について、写真を添付したうえで以下の項目を示す。

場所

状況

危険度（かなり高い・高い・比較的高い）

1. 平砂学生宿舎北部の点字ブロックの欠損

場所：平砂学生宿舎北部（1号棟付近）

状況：点字ブロックが一枚欠損しており、くぼみになっている。

危険度：比較的高い



2.体芸図書館付近のアスファルト割れ

場所：体芸図書館付近

状況：幅3センチのひび割れが生じている

危険度：高い



3.体芸図書館付近スロープにあるひび割れ

場所：ペDESTリアンデッキ、体芸図書館付近のスロープ

状況：割れ目が最大 20 センチに広がっている

危険度：高い



4.3 と同じスロープの下端

場所：3 と同じ

状況：排水溝全体が凹凸を形成している。

危険度：かなり高い



5. 5C 棟前の道路のひび割れ

場所：5C 棟前（大学会館側）

状況：道路の広範囲にひび割れが発生している。最も大きく道路の表面がえぐれている部分では、縦幅およそ 30cm にわたり地面が見えている箇所があった。

危険度：比較的高い



6. 5C 棟前の道路の段差

場所：5C 棟前（大学会館側）

状況：およそ 4m50cm にわたり、道路に段差がある。

危険度：比較的高い





7.保健管理センター前の下り坂の溝

場所：保健管理センター前

状況：赤レンガの道路と黒色の道路の境目に溝ができています。この保健管理センター前の下り坂は道幅が狭いうえ、交通量が多い。そのため、この溝を避けきれなかった歩行者や自転車が溝に引っかかってしまう可能性がある。

危険度：高い




8.ATM 前の道路の剥離

場所：大学会館 B 棟横の ATM 前

状況：道路表面の赤レンガが一枚分はがれてしまっている。

危険度：比較的高い




9. スチューデントプラザ前の道路の溝

場所：スチューデントプラザ前

状況：道路におよそ 7m にわたる細めの溝ができています。

危険度：比較的高い




10. スチューデントプラザ前の道路の段差

場所：スチューデントプラザ前

状況：2つの道路の接合部分に段差が生じている。3～4 cm の段差がおよそ4 m 続いている。この段差に自転車のタイヤが引っかかってしまった場合、バランスを崩して自転車を転倒させてしまう恐れがある。

危険度：かなり高い



11. スチューデントプラザ前の道路の破損

場所：スチューデントプラザ前の坂

状況：ベージュの道路と緑石の間でベージュの道路が破損し、高さ約 6cm、幅は広範囲である。自転車で走行中、道から外れると転倒や物の落下の危険性がある。

危険度：かなり高い



12.石の広場付近のマンホール

場所：人間系学系棟前スロープ周辺のマンホール

状況：マンホールの周囲に破損がある。幅は最大約 15cm。

危険度：比較的高い




13.石の広場の階段前

場所：石の広場の階段を上り、雨水ますの前

状況：タイル同士の間に高さ約 10 cm の亀裂が広範囲に起こっている。自転車における走行の方向によっては危険を伴う場合がある。

危険度：高い



14.石の広場の段差

場所：石の広場の階段を上り、中央図書館と理科系 A 棟との間

状況：高さ 2~3cm の段差がある。路面が濡れた状態での自転車走行時に危険を伴う可能性がある。

危険度：高い



15. 2A・2B 棟前の道路の損壊

場所：2A・2B 棟前、ペデストリアンデッキから 2A・2B 棟に向かう道路

状況：道路と側溝の境目において、道路の損壊が発生している。

危険度：高い





16. 第2エリアと第3エリアの間の小川沿いの歩道の損傷

場所：小川沿いの第2エリア側

状況：点字ブロックとタイルの隙間が幅 4.5cm ほどあいており、その溝が 1.3m にわたって続いている。

危険度：比較的高い




17. 第2エリアと第3エリアの間の小川沿いの歩道の損傷②

場所：小川沿いの第2エリア側（16よりも石の広場から離れた位置。2B棟の学食の正面あたり）

状況：深さ2cm程度の溝が数mに渡っている。タイルとタイルの隙間があいており、タイル同士の高低差も見受けられた。

危険度：高い



18. 第2エリアと第3エリアの間の小川沿いの歩道の損傷③

場所：第3エリア側、3B棟の前付近の歩道

状況：タイルの外側のコンクリ部分が抉れてしまっている。最大で縦 190 cm、横 14cm、
深さ 3cm ほどである。

危険度：高い




19. 3A 棟前のタイルの段差

場所：3A 棟の第 2 エリア側の正面

状況：タイル間の溝が 14m80cm 程度続いている。わずかに段差のようにになっている。

危険度：比較的高い



20. 3A 棟前の道路の損壊

場所：3A 棟前（粉とクリーム・3 学食堂側）

状況：道路の表面がはがれ、地面が見えている。

危険度：比較的高い

